

О ГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
1. ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНКАМИ	4
1.1. Автоматизация подготовки производства	4
1.2. Компьютерная подготовка производства в машиностроении. Методология МГТУ «Станкин»	5
1.3. Особенности изготовления деталей на автоматизированном оборудовании	7
1.4. Этапы подготовки управляющих программ	8
1.4.1. Структура технологического процесса	8
1.4.2. Определение номенклатуры деталей для изготовления на станках с ЧПУ и гибких производственных системах	9
1.4.3. Технологическая документация	10
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ	12
2.1. Основные понятия и определения, относящиеся к программированию автоматизированного оборудования	12
2.2. Системы счисления	16
2.2.1. Сведения из теории кодирования	16
2.2.2. Классификация кодов	17
2.2.3. Характеристики основных систем счисления	17
2.2.4. Особые свойства кодов	20
2.2.5. Логические элементы	21
2.3. Система координат станка, детали, инструмента	21
2.4. Связь систем координат	26
2.5. Расчет элементов контура детали и элементов траектории инструмента	30
2.5.1. Представление траектории обработки	30
2.5.2. Интерполяция	34
2.6. Разработка расчетно-технологической карты (РТК)	38
2.7. Особенности расчета траекторий инструмента	40
3. СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ	44
3.1. Структура систем с ЧПУ	44
3.1.1. Комплекс «Станок с ЧПУ»	44
3.1.2. Информационная структура СЧПУ станками	47
3.2. Классификация устройств ЧПУ	49
3.2.1. Системы классов NC и SNC	49
3.2.2. Системы классов CNC, DNC, HNC, GNC	51
3.2.3. Аппаратные системы ЧПУ	55
3.2.4. Системы класса VNC	55
3.2.5. Neuro-Fuzzy (нейро-фаззи) системы управления	56
3.3. Схема построения моделей УЧПУ	56
3.4. Пульты управления станками с ЧПУ	61
3.5. Современные модели УЧПУ	65
3.5.1. Модели УЧПУ российских фирм	67
3.5.2. Некоторые зарубежные фирмы-разработчики	68
4. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В КОДЕ ISO-7bit	71
4.1. Структура УП и ее формат	71
4.1.1. Способ записи информации	71
4.1.2. Код ISO-7bit	72
4.1.3. Структура програмноносителя	75
4.1.4. Структура УП	75
4.1.5. Структура кадров, составляющих УП	76
4.1.6. Запись слов в кадрах управляющей программы	77
4.1.7. Формат кадра управляющей программы	78
4.1.8. Подготовительные функции	81
4.1.9. Вспомогательные и другие функции	85
4.2. Виды програмноносителей	86
5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ	89
5.1. Токарные станки с ЧПУ	89
5.2. Элементы контура детали и заготовки	91
5.3. Припуски на обработку поверхностей	92
5.4. Зоны токарной обработки	92
5.5. Черновые переходы при токарной обработке основных поверхностей	93
5.6. Типовые переходы при токарной обработке дополнительных поверхностей (канавок, проточек, желобов)	98
5.7. Типовые схемы нарезания резьб	100

5.8. Обобщенная последовательность переходов при токарной обработке.....	100
5.9. Назначение инструмента для токарной обработки	101
5.10. Особенности выбора параметров режима резания при токарной обработке на станках с ЧПУ	103
5.11. Составление расчетно-технологической карты токарной операции	107
5.12. Особенности расчета траекторий инструмента.....	109
5.13. Подготовка управляющих программ для токарных станков в коде ISO-7bit (ручное программирование).....	109
<i>5.13.1. Программирование обработки некоторых типовых элементов деталей.....</i>	<i>109</i>
<i>5.13.2. Кодирование и запись управляющей программы</i>	<i>112</i>
5.14. Подготовка управляющих программ для токарных станков, оснащенных компьютерными УЧПУ	121
<i>5.14.1. Формируемые (составляемые) подпрограммы</i>	<i>121</i>
<i>5.14.2. Стандартные подпрограммы.....</i>	<i>124</i>
<i>5.14.3. Организация типовых подпрограмм</i>	<i>133</i>
<i>5.14.4. Коррекция при токарной обработке.....</i>	<i>135</i>
<i>5.14.5. Программирование с сокращенным описанием контура</i>	<i>139</i>
<i>5.14.6. Параметрическое программирование</i>	<i>143</i>
5.15. Оперативное программирование	149
5.16. Символьно-графическое программирование	151
5.17. Программирование токарной обработки с УЧПУ Sinumerik 802D.....	155
<i>5.17.1. Основные данные УЧПУ Sinumerik 802D</i>	<i>155</i>
<i>5.17.2. Настройка</i>	<i>156</i>
<i>5.17.3. Схемы и правила программирования.....</i>	<i>156</i>
6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ	
С ЧПУ	174
6.1. Программирование обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ	174
<i>6.1.1. Технологическая классификация отверстий</i>	<i>174</i>
<i>6.1.2. Типовые переходы при обработке отверстий</i>	<i>174</i>
<i>6.1.3. Этапы проектирования операций обработки отверстий.....</i>	<i>176</i>
<i>6.1.4. Методы обхода отверстий инструментами</i>	<i>177</i>
<i>6.1.5. Общая методика программирования сверлильных операций.....</i>	<i>178</i>
<i>6.1.6. Упрощенная методика программирования сверлильных операций</i>	<i>183</i>
<i>6.1.7. Программирование расточных операций</i>	<i>190</i>
6.2. Общие схемы программирования обработки на фрезерных станках с ЧПУ	192
<i>6.2.1. Элементы контура детали. Области обработки</i>	<i>192</i>
<i>6.2.2. Припуски на обработку деталей</i>	<i>193</i>
<i>6.2.3. Типовые схемы переходов при фрезерной обработке</i>	<i>193</i>
<i>6.2.4. Типовые схемы фрезерования</i>	<i>194</i>
<i>6.2.5. Выбор инструмента для фрезерования</i>	<i>196</i>
<i>6.2.6. Выбор параметров режима резания при фрезеровании</i>	<i>198</i>
<i>6.2.7. Особенности объемного фрезерования.....</i>	<i>199</i>
<i>6.2.8. Пятикоординатная фрезерная обработка</i>	<i>199</i>
<i>6.2.9. Особенности обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ</i>	<i>200</i>
<i>6.2.10. Составление расчетно-технологической карты фрезерной операции.....</i>	<i>204</i>
<i>6.2.11. Схемы обработки контуров, плоских и объемных поверхностей</i>	<i>205</i>
<i>6.2.12. Плоское контурное фрезерование</i>	<i>206</i>
<i>6.2.13. Формирование траектории инструмента при фрезеровании.....</i>	<i>207</i>
6.3. Особенности разработки УП для многоцелевых станков с ЧПУ	212
<i>6.3.1. Особенности кодирования информации в УП для многоцелевых станков</i>	<i>212</i>
<i>6.3.2. Программирование методом подпрограмм</i>	<i>228</i>
<i>6.3.3. Диалоговые методы программирования</i>	<i>233</i>
6.4. Программирование фрезерной обработки с компьютерным УЧПУ.....	239
<i>6.4.1. Определение систем координат при обработке деталей</i>	<i>240</i>
<i>6.4.2. Инструменты, коррекция, управление</i>	<i>240</i>
<i>6.4.3. Подпрограммы и циклы</i>	<i>243</i>
<i>6.4.4. Программирование любых контуров</i>	<i>249</i>
<i>6.4.5. Диалоговое программирование</i>	<i>250</i>
<i>6.4.6. Программирование обработки на основе 3D-модели детали</i>	<i>250</i>
<i>6.4.7. Моделирование программ</i>	<i>251</i>